December, 2017

国产热浸锌锚链的耐蚀性研究(I): 热浸锌锚链的海港试验^{*}

马士德^{1,3} 王在东² 刘会莲¹⁰ 刘 成⁴

(1. 中国科学院海洋研究所 海洋环境腐蚀与生物污损重点实验室,青岛 266071;2. 青岛东启机械设备有限
公司,青岛 266071;3. 中国老教授协会海洋防腐防污专业委员会,青岛 266071;4. 青岛科技大学,青岛
266042)

本文记叙了国内外首次以大型商品化热浸锌锚链为研究对象的海港试验结 摘要 果、跟踪记录了其4年的腐蚀与生物污损发展过程。分别于2013年7月、2014年7 月、2015年7月和2016年7月将试验锚链提出海面,对出现在锚链上的全部附着生 物进行刮取、分类、鉴定、称重、清洗锚链的表面、检查锈点、并对热浸锌锚链表面 测厚,照相记录跟踪全过程。试验结果表明:裸钢腐蚀严重,锈层在 2~3mm、腐蚀产 物易成片脱落,形成大小不等的腐蚀坑,最大坑深 3mm 左右;热浸锌锚链未出现明显 腐蚀点,大气区锌层腐蚀速率约 10um/a,水下区锌层腐蚀速率约 20~70um/a,但在两 个链环连接处出现磨蚀锈斑;耐蚀性在不同区带中表现为水上链>水下链;热浸锌锚 链表面的污损生物数量少于未浸锌锚链。随着时间延长。热浸锌锚链表面污损生物逐 年增多,其中优势生物为海鞘(Ascidians)、苔藓虫(Bryozoans),其次是贻贝(Mytilus sp.)、牡蛎(Ostreidae sp.)、石莼(Ulva sp.)、曾出现南方污损生物种,如翡翠贻贝(Perna viridis)。2013~2014、2014~2015、2015~2016 三年锚链单位面积上污损生物的重量分 别为 1257.6、1454.6 和 21304.0g/m²。污损生物重量的增加大大增加了锚链的磨蚀程度,为 锚链腐蚀失效埋下了隐患。本研究为海洋工程锚链设计或应用提供了宝贵的科学依据。 关键词 热浸锌: 锚链: 腐蚀: 海港试验: 胶州湾

中图分类号 TG174 doi: 10.12036/hykxjk20170221001

海洋经济已由传统的海洋交通运输业、海洋渔业转变为以海洋油气开采为主的深海资源产业(管华诗, 1999; 相建海, 2002; Field 等,

2004;《技术预见报告》编委会,2005;程娜, 2013;王泽宇等,2015),号称能源资源开发的 "蓝色革命"浪潮已经席卷全球(张勇慧,2009),

^{*}资助项目:国家自然科学基金(59471054、59071040); 深圳中广核工程设计有限公司委托课题(K-A2015.054)。 马士德,男,研究员,从事海洋腐蚀与污损及其控制研究,E-mail:gdmashide@163.com

① 通讯作者: 刘会莲, 女, 副研究员, 从事海洋苔藓动物分类及污损生物学研究, E-mail: hlliu@qdio.ac.cn 收稿日期: 2017-02-21, 收修改稿日期: 2017-04-14

锚链产业作为相关配套产业,已被海洋资源 开发的浪潮冲破。锚链从近岸港口浮动设施的 连接、紧固发展到深海油气开采设施的系泊, 例如,在深海作业的浮式生产储油船(floating production storage and offloading, FPSO)(王在 东等, 2013)、半潜式平台和竖筒式生产平台 (spar platform)等上的应用(Park et al., 2002; Shin et al., 2003; Wyllie, 2004)。近年来高性能 锚链的需求量大大增加,进而对锚链的耐蚀 性、耐磨性等提出了更高的要求。

我国大多数石油钻井平台建于20世纪70 年代或80年代初期,设备陈旧,需要更新。随 着海洋工程深海时代的开启,海洋平台或单 点设施系泊所需的锚链越来越长, 对锚链强 度、韧性、耐海水腐蚀、抗疲劳、耐磨损等性 能提出了更高的要求(张文基等, 2000; 钱绪 政, 2010; 朱才进, 2011)。这些对锚链生产技 术提出了挑战、也为锚链产业的迅速发展提 供了新的机遇(史斗等和郑军卫, 2003; 赵君 等,2013)。相对于国外成熟、先进的系泊链生 产技术和生产设备,中国的系泊链生产技术 在 20 世纪 90 年代后期才逐渐发展起来(朱俊 成, 1999), 虽历经艰难困苦, 但硕果累累。相 关产品在核心技术、主要性能参数和产业化等 多方面均有重大突破,产品的制造设备、技术 和质量均得到全面提升,开始具备与国外名 牌产品相竞争抗衡的能力。2003 年国内高级 别系泊链产品的规模化生产缩短了我国与发 达国家高级别系泊链技术的差距,其主要性 能指标已达到国际先进水平(钱绪政, 2010)。 超高级别海洋系泊链自主研发的成功打破了 欧洲企业在这一领域的垄断地位,在生产技 术和生产设备方面也均处于国际领先地位, 这带动了国内船用锚链、系泊链的出口,提高 了国际市场竞争力。

但是要实现更高级别系泊链的产业化、规 模化生产,为我国船舶工业和国防提供现代 化服务,还需要克服一些技术难题(赵晶瑞等, 2013)。锚链海港试验可为锚链设计提供诸如 抗腐蚀、抗疲劳、抗磨损等实际使用状态以及 每一链环的实际受力情况等重要参考资料。

本文通过 2012 年 6 月~2016 年 7 月在青 岛中港进行的连续 4 年的海港实验(每年提取 检测 1 次),对锚链在海域中的实际腐蚀与污 损情况进行了研究,为海洋工程锚链设计及 应用提供了基础科学依据。

1 海港试验

1.1 试验材料及加工

(1) 试件

特钢 CM690 锚链各 3 个及其热浸锌锚链 各 3 个。

(2) 基材成分

基材 CM690 主要化学成分见表 1。

(3) 锚链尺寸及试件组合方式

本试验所用锚链为海港码头用有挡锚链, 其中热浸锌锚链直径为 33mm,未镀锌锚链直 径为 29mm(国家技术监督局,1993)。锚链具体 尺寸见表 2, 悬挂示意图见图 1。

(4) 锚链加工工艺

本试验采用锚链的加工工艺及检验方法 如下所述:

①下料:将锚链钢用锯床切成合适长度的棒料;

表 1 试件基材主要化学成分 Tab. 1 The main chemical composition of the specimen

材质						主要化	学成分(%)				
初页 -	С	Si	Mn	Р	S	Cr	Ni	Mo	Cu	Ti	Al	Als
CM690	0.3	0.2	1.7	0.016	0.006	0.04	0.01	0.004	0.04	0.015	0.024	0.024



图 1 锚链尺寸及悬挂示意图

Fig. 1 Diagram of anchor chain dimensions and suspension

注: a. 试验锚链尺寸丈量示意图(具体参数见表 2); b. 试验锚链悬挂方式示意图。

表 2 试验锚链主要尺寸

Tab. 2 Dimensions of the test anchor chain (单位: mm)

	直径(ØC)	档环长(L)	链环宽(W)
热浸锌锚链	33	132	119
未镀锌锚链	29	114	103

②加热:在弯环前将棒料加热到规定温度;③编环:将加热的棒料经过折弯机进行

折弯动作,两次成型嵌套在前一个链环上并 完成链环形状;

④焊接:在焊机上将链环的焊口部分闪 光焊接;

⑤去刺:去除焊口的焊接毛刺;

⑥压挡成型:用挤档机挤上横挡,完成 锚链成型;

⑦热处理:对机组上生产完毕的锚链进行 调质热处理,使其获得良好的综合力学性能;

⑧拉力试验:对完成调质热处理的锚链 进行工作载荷拉力试验和破断试样的破断试 验,验证其力学性能是否达到标准的规定;

⑨表面抛丸:对合格的锚链进行表面抛 丸,打磨锚链表面氧化物或杂质,消除焊接应 力并强化其表面力学性能和抗腐蚀能力;

⑩抛光:抛丸后的锚链进行抛光,平整 表面,提高表面光洁度;

①浸漆:将锚链热浸锌或浸渍沥青、防 腐涂料等;

⑫标识: 在锚链表面打上钢印, 标识编 号并装运。

(5) 热浸锌加工工艺



图 2 热浸锌工艺流程 Fig. 2 Hot-dip galvanizing process

①抛丸:去除试件上的锈污,依试件上 的锈层厚度不同,清除时间不同,除净锈污后, 钢铁件表层呈银灰色;

②酸洗:以 18%~20%的稀盐酸,加入缓 冲剂,配置成酸洗液。把工件吊入酸洗溶液中, 约 8~10min。酸洗不好,易引起镀层散落;

③水洗:工件经过酸洗后,盐酸等会残 留在工件上,必须清洗干净,否则会继续与工 件发生反应生成铁锈,出现返锈现象; ④浸锌:用葫芦岛 60 号出口锌(纯度 99.99%)融化成锌液(500°C 左右),把钢件浸 入锌液中,使钢件均匀附上锌层。浸锌的时间 影响 Fe-Zn 化合物和镀层厚度;

⑤漂洗:浸锌后需用 2%的 NH₄Cl 溶液进行漂洗。

1.2 试验锚链投放

将3环的有挡锚链分为两组,一组表面热 浸锌处理,另一组不镀锌作为对照,自然悬挂 于受潮汐和海流等影响较小的青岛港大港六 号码头海鸥浮码头(浮船),使得锚链最上环完 全暴露于空气中,最下环完全浸没于海水中, 中间环的环档处与浮船水线齐平(图 1b)。

1.3 热浸锌层厚度测量

自锚链进行海港试验后,试验周期每满 一年时,将锚链从海水中提出、拍照,记录各 组锚链腐蚀情况及附着的污损生物情况,使 用取样器分别刮取锚链表面全部污损生物和 表面腐蚀产物,用 TT220 型测厚仪(北京时代 之峰科技有限公司,中国)测量锚链最上环(大 气)、最下环(水下)的热浸锌层厚度。清洗表面 后,用测厚仪再次测量去除腐蚀产物后的锌 层厚度。将所得数据汇总,分析热浸锌厚度变 化趋势并绘制数据图表。

1.4 污损生物和腐蚀产物分析

使用取样器分别刮取锚链表面全部污损 生物和表面腐蚀产物,对污损生物进行分类、 鉴定、称重等分析。对腐蚀产物进行分类编号 后进行成分分析测试,测试仪器为 D/max-2500/PC 型 X 射线衍射仪(日本理学公司,日 本),扫描 20 角为 5°~90°,扫描速度为 10°/min。

2 结果与讨论

2.1 腐蚀形貌

分别于 2013 年 7 月、2014 年 7 月、2015 年 7 月和 2016 年 7 月将锚链提出海面,清除 表面附着的污损生物并拍照记录腐蚀状态, 结果见图 3(热浸锌锚链)和图 4(同期对照组的 未镀锌锚链)。

通过对图 3 中的腐蚀状态观察可以发现, 经过连续4年以上的海港试验,热浸锌锚链清 除了表面污损生物后浸锌层基本完好,无明 显、严重的锈蚀点。锌层连续4年对链条有良 好的保护作用。

而通过观察同期进行试验的对照组(图 4) 可以发现,未镀锌锚链在每年检查中均发现 严重的锈蚀,锈层遍布锚链的大气、水下链环



图 3 CM690 热浸锌锚链逐年腐蚀形貌对比 Fig. 3 Comparison of corrosion morphologies of the hot-dip galvanized anchor chain 注: a. 2013 年 7 月; b. 2014 年 7 月; c. 2015 年 7 月; d. 2016 年 7 月



图 4 CM690 未镀锌锚链逐年腐蚀形貌对比 Fig. 4 Comparison of corrosion morphologies of the anchor chain without galvanized layer 注: a. 2013 年 7 月; b. 2014 年 7 月

的全部表面。该锈层表层呈红褐色并伴有大小 不等蚀坑,最大坑深 3mm 左右,污损生物附 着或固着于其上。锈层结构疏松,在用刮刀刮 除污损生物的过程中锈层连同污损生物一起 呈片状脱落(图 5)。

通过对比试验可以看出,未镀锌锚链腐 蚀严重,锈层厚度为 2~3mm,稍微触及腐蚀 产物就出现成片脱落,表面有大小不等的腐



图 5 刮除疏松锈层后的底层黑色腐蚀产物 Fig. 5 Black corrosion product obtained after scraping the loose rust layer

蚀坑,导致链径不断减小,可提供的拉力载荷 不断下降,安全隐患增大,无继续试验的必要, 因此对照组于 2014 年 12 月退出试验。而同期 采用热浸锌保护的锚链未出现任何锈蚀现象, 完好地保持了设计的服役性能。

2016 年 7 月现场检查结果显示,在去除 污损生物后,发现热浸锌锚链大部分仍未出 现锈点,表面光滑洁净无麻点。然而在锚链上 环与中环、中环与下环链环连接处出现了磨蚀 现象(图 6a 和 b),其原因是在锚链半浸悬挂于 海水中时,由于风浪等海水运动,引起链环间 不断的晃动摩擦,造成腐蚀产物不断从基体 表面流失,失去了腐蚀产物的保护作用,从而 造成此处锚链基材漏出,发生锈蚀。



图 6 CM690 热浸锌锚链环间磨蚀现象 Fig. 6 The phenomenon of abrasion between loops of hot-dip galvanized anchor chain 注: a. 大气区链环磨蚀现象; b. 水下区链环磨蚀现象

对比图 6a 和 b 发现,大气区链环磨蚀部 位有明显的红棕色新鲜锈迹,而水下区链环 磨蚀部位未见明显锈迹,露出的基材仍保有 金属的本色。推测其原因可能为, 热浸锌锌层 在水下与钢材形成原电池, 锌层作为阳极放 电保护了钢材。

2.2 锌层厚度

2.2.1 相同海水腐蚀区热浸锌锚链的镀锌层 厚度逐年变化趋势 热浸锌锚链 2014 年大 气区与水下区链环镀锌层厚度测量结果比较 见图 7; 2013~2016 年各组锚链镀锌层厚度减 薄值见表 3; 热浸锌锚链 2013~2016 年大气 区与水下区链环镀锌层厚度减薄值见图 8 和 图 9。

表 3 CM690 试验锚链 4 年热浸锌锌层平均厚度 减薄值

Tab. 3	Reduction in the thickness of the zinc layer
of ho	t-dip galvanized anchor chain over 4 years

	大气区	水下区
2013 年平均厚度(µm)	166.50	168.17
2014 年平均厚度(μm)	148.64	122.20
2015 年平均厚度(μm)	200.7	132.3
2016 年平均厚度(μm)	304.6	102.6
2013~2014 年厚度减薄(µm/a)	17.86	45.97
2014~2015 年厚度减薄(µm/a)	-52.1	-10.1
2015~2016 年厚度减薄(µm/a)	-103.9	29.7
2013~2016 年厚度减薄(µm/a)	-138.10	65.57



图 7 2014年 CM690 锚链大气/水下链环镀锌层厚 度测量结果(µm)





图 8 2013~2016 年 CM690 锚链大气/水下链环锌 层厚度平均值变化趋势(μm)





图 9 2013~2016 年 CM690 锚链大气/水下链环镀 锌厚度减薄值(μm)

Fig. 9 Thickness reduction of the zinc layer of the CM690 anchor chain exposed to the atmosphere and in the underwater area in 2013~2016 (μm)

分析以上图表可知:

(1) 通过2013~2014年连续两年对热浸锌 涂层厚度的测量,大气区镀锌层厚度的减薄 量明显小于水下区,约为 10μm/a,与国际上 近百年的研究测试结果相比稍高(尤利格腐蚀 手册显示为 0.5~0.8μm/a; Mattson, 1982)。而 2014~2015年和2015~2016年锌层测厚结果逐 年增加,其可能的原因是经过连续两年的时 间,大气区镀锌层可能发生氧化,测厚结果包 含 Zn 的腐蚀产物。

(2) 水下区的试验结果表明, 2013~2014

年该区热浸锌的腐蚀速率约为 20~50μm/a。世 界各地海水中锌的腐蚀速率为 20~70μm/a (Porter, 1997),与本试验结果较为符合。2014~ 2015 年锌层厚度略有上升,可能的原因为水 下区锌层发生化学反应生成水合物。2015~ 2016 年锌层腐蚀速率仍然符合 20~70μm/a 的 腐蚀规律。

(3) 由图 7 和图 8 可以看出, 热浸锌锚链 表面锌层总体测厚结果变化趋势为: 大气区 锌层厚度明显增加, 水下区锌层厚度减小。

2.2.2 不同海水腐蚀区热浸锌锚链的镀锌层 厚度逐年变化趋势 试验锚链相同时间的 不同海水腐蚀区测厚结果有以下特点: 锌在 水下区的腐蚀速率比在大气区高, 与前人测 试结果一致。但是前人试验均为单独挂片,目 前还未发现处于大气、水线、水下电联接式"长 尺"挂片试验的腐蚀测试报告,而海洋用钢海 港腐蚀试验在 20 世纪发现不同海洋环境区带 钢桩腐蚀的规律,即飞溅带为严重腐蚀区 (Humble, 1949)。锌和铁在海洋环境中的腐蚀 受控完全不同,钢在海水中的腐蚀受氧的扩 散控制,钢桩在海洋不同区带形成氧浓差电 池(Revie, 2011), 而锌在海洋环境中的腐蚀受 腐蚀产物膜控制, 锌在海洋大气中和海水中 形成腐蚀产物膜的时间、组成、生成速度和基 体组合力均不同(Revie, 2005)。

2.3 锌层腐蚀产物分析

之前有学者对锌的腐蚀产物膜作过如下 分析,认为其在不同环境的大气中会形成许 多种锌的化合物。锌的腐蚀产物中,最常见的 一般是氧化物、氢氧化物和碳酸盐。其次是硫 酸锌 (ZnSO₄ · nH₂O)和碱式硫酸锌 [Zn₄SO₄ (OH)₆ · nH₂O]。在沿海地区,羟基氯化锌 [Zn₅(OH)₈Cl₂ · H₂O] 也是主要的化合物 (Graedel, 1989; Odnevall, 1994; Revie, 2005)。

在海洋环境中, 锌的主要腐蚀产物的生 成次序总结如表 4 所示。

Tab. 4 Changes in t	the zinc film produced by corrosion in	marine environment		
24 小时	1 周	1年		
		ZnO		
		$Zn_5(CO_3)_2(OH)_6$		
$Zn\langle Zn(OH)_2 \rangle Zn_5(OH)_8Cl_2 \cdot H_2O$	NaZn ₄ Cl(OH) ₆ ·SO ₄ ·6H ₂ O	Zn ₅ (OH) ₈ Cl ₂ •H ₂ O		
		Zn ₄ SO ₄ (OH) ₆ •nH ₂ O		
		NaZn ₄ Cl(OH) ₆ SO ₄ •6H ₂ O		

表 4 锌在海洋环境中的腐蚀产物膜变化(Porter, 1997)

分别对大气区和水下区链环的腐蚀产物 进行 X 射线衍射(X-Ray diffraction, XRD)分析, 得到的结果如图 10a 和 b 所示,由此可以判断 腐蚀产物成分与上文中前人研究的结果一致。





Fig. 10 XRD spectrum of the corrosion products of the zinc layer in the atmosphere (a) and in underwater area (b) 注: a. 大气区锌层腐蚀产物; b. 水下区锌层腐蚀产物

本试验使用成品热浸锌锚链,体积大, 实际可测量面积小,选点不够准确。因锌的腐 蚀与海区环境污染有较大的关系,加之实际 海港锚链的使用状态多种多样,有必要进一 步进行海港试验模拟主要使用状态下的热浸 锌构件在不同海洋区带的腐蚀及其与腐蚀产 物的关系。

2.4 污损生物分析

经过对污损生物进行分析可以看出,热 浸锌锚链表面的污损生物数量少于未浸锌锚 链,随着时间延长,热浸锌锚链表面污损生物 逐年增多,其中优势生物为海鞘(Ascidians)、 苔藓虫(Bryozoans),次之是贻贝(*Mytilus* sp.)、 牡蛎(*Ostreidae* sp.)、石莼(*Ulva* sp.),曾出现南 方优势污损种翡翠贻贝(Perna viridis)。2012~2013年无明显的生物污损。2013~2014年的污损生物分别是贻贝、苔鲜虫、凸壳肌蛤(Musculus senhousei)、海鞘、石莼;质量分别为39.16、19.10、3.25、0.75和0.62g。2014~2015年的污损生物分别是石莼、牡蛎、苔藓虫、海鞘、马尾藻(Sargassum sp.)、浒苔(Enteromorpha sp.);质量分别为17.16、15.8、23.41、8.64、3.59和3.83g。2015~2016年的污损生物分别是贻贝、牡蛎、石莼、苔鲜虫、海鞘;质量分别为533.7、321.6、88.9、81.5和39.5g。这3年锚链单位面积上污损生物的质量分别为1257.6、1454.6和21304.0g/m²。污损生物详细质量比见图11。



图 11 主要污损生物质量对比 Fig. 11 Comparison of fouling organisms in quality 注: a. 2013~2014 年; b. 2014~2015 年; c. 2015~2016 年

3 结论

(1)四年试验表明未浸锌锚链出现全面 腐蚀,锈层厚度为 2~3mm,稍用力触及锈层 即出现脱落,有大小不等的腐蚀坑,最大坑深 3mm 左右;而热浸锌锚链未出现明显锈蚀点, 基本属于均匀腐蚀。

(2) 从镀锌层厚度测试表明热浸锌锚链 耐蚀性为:水上链>水下链。局部腐蚀出现在 链环连接处,是锚链在水中不停摆动、转动等 相互摩擦产生的磨蚀, 磨蚀为锚链腐蚀失效 埋下了隐患。

(3) 初期热浸锌锚链对污损生物有一定 毒性,起一定防护作用,随着时间延长,毒性 减弱,污损生物逐年增多,2015~2016(第四年) 锚链单位面积上污损生物的重量达到最大, 为 21304.0g/m²。污损生物重量的增加大大增 加了锚链的磨蚀程度。

参考文献

- 《技术预见报告》编委会,2005. 技术预见报告2005. 北京:科学出版社,416—438
- 程 娜, 2013. 可持续发展视阈下中国海洋经济发展 研究. 长春: 吉林大学博士学位论文
- 管华诗, 1999. 海洋知识经济. 青岛: 青岛海洋大学 出版社, 83—94
- 国家技术监督局, 1993. GB/T 14526—1993 船用转环 卸扣. 北京: 中国标准出版社
- 钱绪政,2010. 海洋工程用高级系泊链钢组织与耐蚀 性性能研究. 镇江: 江苏科技大学硕士学位论文
- 史 斗,郑军卫,2003. 我国石油安全与天然气开发利 用问题研究. 天然气地球科学,14(2):148—156
- 王在东,姚振玲,严清冉等,2013. 国产热浸锌链条 在海洋环境中的腐蚀初步探讨. 全面腐蚀控制, (1): 32—36
- 王泽宇,崔正丹,孙才志等,2015.中国海洋经济转 型成效时空格局演变研究.地理研究,34(12): 2295—2308
- 相建海, 2002. 中国海情. 北京: 开明出版社, 3-13
- 张文基,郭 艳,张玉峰等,2000. 高强度、高韧性海 洋四级系泊锚链钢的试制及应用. 特殊钢,21(4): 43—45
- 张勇慧, 2009. 加快海洋工程装备发展推动船舶工业 调整振兴. 中国远洋航务, (7): 37—38
- 赵 君, 马士德, 王 科等, 2013. 海洋重防腐纵横 谈. 全面腐蚀控制, (2): 3—7
- 赵晶瑞, 冯 玮, 李迅科, 2013. 深水多点系泊系统 发展现状. 石油矿场机械, 42(5): 1-7
- 朱才进,2011. 海洋工程系泊链钢的腐蚀及防护研究. 镇江: 江苏科技大学硕士学位论文
- 朱俊成, 1999. 国内锚链制造行业的现状及对策. 现 代管理科学, (4): 39—40
- Field J G, Hempel G, Summerhayes C P 编著, 吴克勤, 林宝法, 祁东梅译, 2004. 2020 年的海洋: 科学、 发展趋势和可持续发展面临的挑战. 北京: 海洋 出版社, 83—94
- Revie R W 编著,杨 武译,尤利格腐蚀手册. 2005.

北京: 化学工业出版社

- Graedel T E, 1989. Corrosion mechanisms for zinc exposed to the atmosphere. J Electrochem Soc, 139(7): 1963—1970
- Humble H A, 1949. Cathodic protection of steel piling in sea water. Corrosion, 5(5): 292-302
- Mattson E, 1982. The atmospheric corrosion properties of some common structural metals: a comparative study. Mater Perform, 21: 9–19
- Odnevall I, 1994. Atmospheric corrosion of field exposed zinc-a multi-analytical characterization of corrosion products from initial films to fully developed layers. Stockholm: Doctor Dissertation of Royal Institute of Technology

Park I K, Shin H S, Chung H W et al., 2002.

Development of a deep sea FPSO suitable for the gulf of Mexico Area. In: Offshore Technology Conference. Houston, Texas: OTC

- Porter F C, 1997. Corrosion and electrochemistry of Zinc. Br Corr J, 32(1): 28–29
- Revie R W, 2011. Uhlig's Corrosion Handbook. 3rd ed. Hoboken, N.J.: Wiley
- Shin H, Kim T, Lee H et al., 2003. A hybrid approach for turret deepwater mooring system. In: International Symposium on Deepwater Mooring Systems. Houston, Texas, United States: American Society of Civil Engineers, 227–238
- Wyllie M W J, 2004. Fast track FPSO's for deepwater and ultra-deepwater. In: Offshore Technology Conference. Houston, Texas, USA: OTC, 3—6

Research on the Corrosion Resistance of Domestic Hot-Dip Galvanizing Chain (I): Test for Hot-Dip Galvanizing Chain at Sea Port

MA Shi-De^{1, 3}, WANG Zai-Dong², LIU Hui-Lian^{1*}, LIU Xin⁴

(1. Key Laboratory of Marine Environmental Corrosion and Bio-fouling, Institute of Oceanology, Chinese Academy of Sciences, Qingdao 266071, China; 2. Qingdao Dongqi mechanical equipment Co., Ltd, Qingdao 266071, China;

3. China Association of professors of the old marine anti-fouling and anti-fouling Specialized Committee, Qingdao

266071, China; 4. Qingdao University of Science and Technology, Qingdao 266042, China)

*Corresponding author, E-mail: hlliu@qdio.ac.cn

Abstract Harbor experiments were conducted for the first time at home and abroad for commercial hot-dip galvanized chains for nearly four years; and the development process of corrosion and biofouling were recorded accordingly. Tests were carried out in July 2013, July 2014, July 2015, and July 2016, respectively. The anchor chains were taken out of the sea water, and the organisms attached to the anchor chains were scraped, classified, identified, and weighed. Then the anchor surfaces were cleaned to check the rust. Finally, the thicknesses of the zinc layers present on the chain surfaces were measured. The whole process was photographed. The results of harbor tests show that the bare steel underwent severe corrosion, and the rust layer was approximately $2\sim3$ mm thick. The corrosion product fell off even upon touching slightly. Corrosion pits of different sizes were observed, with the maximum pit depth being approximately 3 mm. The hot-dip galvanized chain did not show apparent corrosion, and that the corrosion rate of the zinc layer was approximately 10 μ m/a in the atmosphere and 20~70 μ m/a in the seawater. However, abrasion was observed at the junction of the two chain rings; the corrosion-resistance of the anchor chains in the atmosphere is higher than those in the sea water. The number of fouling organisms present on the surface of the hot-dip galvanized chain was less than that on the non-dip galvanized anchor chains, and the number of fouling organisms on the hot-dip zinc chain increased year by year. The dominant organisms were ascidians, bryozoans, mussels, oysters, and *ulva* sp., and southern fouling species, such as the Perna viridis was present. The weight of fouling organisms per unit area on the anchor chain was 1257.6 g/m², 1454.6 g/m², and 21304.0 g/m² in 2013~2014, 2014~2015, and 2015~2016, respectively. The increase in the weight of the fouling organisms led to a great increase in the degree of abrasion; this creates a hidden danger of anchor corrosion. This study provided valuable scientific basis for the design and application of marine engineering.

Key words Hot-Dip Galvanized; Anchor chain; Corrosion; Harbor experiment; Jiaozhou Bay